

АКТ
О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ

г. Тюмень

« 03 » 06 2020 г.

Комиссия в составе:

1. Представитель теплоснабжающей организации

Нат. Ску АС Александров А.
(Должность, Ф.И.О)

2. Представитель потребителя

Примир Бирюков Е.Е.
(Должность, Ф.И.О)

3. Представитель монтажной (иной организации)

(Организация, Должность, Ф.И.О)

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя ООО «Миниерный фонд»
по адресу: Грицкого, 13

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета не соответствует положениям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г. и 99/пр от 17.03.2014 г., «Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», а именно:

п.6. Требуется привести узел учета тепловой энергии в соответствии с п. 95 ППРФ № 1034.

1. Представитель теплоснабжающей организации

Александров А. Ску
(Фамилия, Подпись)

2. Представитель потребителя

Бирюков Е.Е. Ску
(Фамилия, Подпись)

3. Представитель монтажной (иной организации)

(Фамилия, Подпись)